# Группа компаний «ТЕХМАШ»





ПООО "Техмаш" г.Лида 231300, Республика Беларусь, г. Лида, ул. Притыцкого, 22 +375 29 326-82-00 © © Тел/факс +375 154 611 584 Коммерческий отдел +375 154 611 581 +375 154 611 582

http://www.tehmash.by E-mail: info@tehmash.by

# ПОДБОРЩИК ВЕТОК ЛЕСА СВЛ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРТ 00.000 РЭ



г. Лида

#### 1. Назначение изделия

Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения устройства, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации сгребателей веток леса СВЛ (в дальнейшем сгребателей).

Сгребатели предназначены для сгребания ветвей деревьев после сплошной вырубки и формирования из них валков древесно-кустарниковой массы.

Собранные древесные отходы могут вывозиться или измельчаться на месте, а очищенная территория — подвергаться дальнейшей обработке для ускорения лесовосстановления. Сгребатели позволяют собирать ветки без повреждения верхнего слоя почвы и свободно преодолевать препятствия в виде пней высотой 230мм.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.0 (МТЗ-1523B) с реверсивным постом управления.

Зона применения — Республика Беларусь и страны СНГ с аналогичными почвенно— климатическими условиями, на участках леса без камней с уклоном не более 8 градусов, очищенных от пней высотой свыше 230мм.

Вид климатического исполнения машины У1 по ГОСТ 15150.

#### 2. Технические данные

Таблица 1- Основные параметры и размеры

Наименование показателей	Значение показателей	
1. Марка машины	СВЛ-2,1 СВЛ-3,	
2. Тип машины	Навесная	
3. Масса машины, кг, не более:	740 900	
4. Габаритные размеры, мм, не более,		
- длина	1000	1000
- ширина	2350	3350
- высота	1350	1350
5.Производительность за один час основного		
времени, га	0,42-0,63	0,62-0,93
6. Рабочая скорость, км/ч	2-3	
7. Рабочая ширина захвата, м	2,1 3,1	
8.Транспортная скорость, км/ч, не более	15	
9. Количество обслуживающего персонала, чел	1 (тракторист)	
10. Дорожный просвет, мм, не менее	300	
11. Основные рабочие органы	Подпружиненные зубья	
12. Шаг рабочих органов, мм	525	
13. Наибольшая высота преодолеваемых		
препятствий, мм не более	230	

14. Срок службы, лет, не менее	8

# 3 Устройство и работа машины.

3.1. Подборщитк веток леса (рис.1) представляет собой навесную машину, состоящую из рамы 1, к которой приварены уши для навески на трактор и направляющие щёки, между которыми устанавливаются рабочие органы сгребателя – зубья 2.




Рисунок 1 — Общий вид сгребателя веток леса СВЛ 1 — рама, 2 — зуб, 3, 8 — направляющие ролики, 4 — возвратная пружина, 5 — демпфер, 6 — упорная пластина, 7 — опора

- 3.2 Рама является основной несущей частью машины и представляет собой сварную конструкцию, на которую монтируются основные узлы и детали машины.
- 3.3 Основными рабочими органами машины являются сгребающие зубья 2. Для обеспечения свободного перемещения в процессе работы при наезде

на препятствия каждый зуб устанавливается на четырёх направляющих роликах 3 и 12. Возвращение зубьев в исходное положение происходит под действием пружины 4. На упорной пластине 6 зуба с помощью болтов установлены резиновые демпферы, смягчяющие силу удара при возвращении зуба в исходное положение.

- 3.4 Регулировка натяжения возвратной пружины 4 производится с помощью винта 13.
  - 3.5 Для устойчивой установки на площадке служат 2 ноги 7.
- 3.5 Для обозначения габаритов машины в темное время суток на машине установлены световозвращатели.

### 4 Досборка, наладка и обкатка машины на месте её применения

- 4.1 Установите Подборщик на ровную площадку.
- 4.2 Проверьте затяжку резьбовых соединений, отсутствие видимых механических повреждений.
- 4.3 Винтами выставьте требуемое натяжение пружины и ход рабочих органов.
- 4.4 Заведите трактор, подайте его к сгребателю и заведите шарниры продольных тяг навески в пальцы навески и зафиксируйте чеками, а затем подсоедините центральную тягу. Натяните ограничительные цепи продольных тяг навески трактора.
- 4.5 Произведите опробование работы сгребателя, для этого плавно опустите машину и проехав 20-30 м, проверьте полноту уборки ветвей. При необходимости произведите регулировку хода зубьев.
- 4.6 При разворотах поднимите Подборщик в транспортное положение с помощью гидросистемы трактора.

### 5 Меры безопасности

- 5.1.Требования безопасности при эксплуатации машины должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по охране труда при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующим в каждом хозяйстве.
- 5.2 Допускаются к обслуживанию и работе со сгребателем только лица, изучившие данное руководство по эксплуатации.
- 5.3 Транспортная скорость трактора с машиной на дорогах с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч. Транспортировка машину по выбитым дорогам требует особого внимания тракториста, скорость в этих случаях не долж-на превышать 8 км/ч.
- 5.4 Запрещается нахождение людей впереди агрегата во время движения, очищать рабочие органы и производить техническое обслуживание без

выключенного двигателя и в поднятом положении сгребателя, производить развороты со сгребателем в рабочем положении.

- 5.5 Техническое обслуживание и замену рабочих органов производить исправным инструментом.
- 5.6 Перед тем, как Вы оставляете трактор, машину необходимо опустить на землю, заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.
- 5.7 В транспортном положении машины всегда уделяйте особое внимание достаточному боковому фиксированию системы тяг и рычагов навесного устройства трактора. Навесная система трактора должна быть зафиксирована в транспортном положении.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается находиться ближе 10 м от машины во время её работы

### 6 Техническое обслуживание.

Бесперебойная эксплуатация сгребателей зависит от своевременного проведения технического обслуживания. Эксплуатация машины без проведения работ по техническому обслуживанию запрещена.

Выполняется ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) — через 8-10 часов работы (продолжительность обслуживания 0,2ч). Перечень работ, выполняемых при ТО, приведен в таблице 2.

Таблица 2 Работы, выполняемые при техническом обслуживании

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты, приспособления и материалы для работ
1	2	3
6.1.1Ежесменное т	ехническое обслужи	зание (ЕТО)
1 Очистить машину от пыли, грязи	Наличие	Ветошь, нефрас С50/170 ГОСТ
консервационной смазки и просушить	загрязнений не	8505
	допускается	
2 Проверить комплектность		Визуальный осмотр
3 Осмотреть машину на предмет	Наличие	Визуальный осмотр
обнаружения механических	повреждений не	
повреждений	допускается	
4 Проверить визуально износ рабочих		Визуальный осмотр
органов, при большом износе замените		
5 Проверить надежность крепления	Резьбовые	Комплект инструмента трактора
основных узлов и, при необходимости,	соединения должны	
произвести подтяжку резьбовых	быть затянуты	
соединений		
6.1.2 Техническое обслуж	зивание при кратковр	еменном хранении
1 Выполнить все работы перечисленные		
в п. 6.1.1		
2 Доставить машину на закрепленное		
место хранения		
3 Смазать антикоррозийной смазкой		Смазка ПВК ГОСТ 19537 или
резьбовые части, покрыть солидолом		солидол С ГОСТ 4366,
рабочие поверхности зубьев		ветошь обтирочная

Продолжение таолицы 2			
1	2	3	
6.1.3 Техническое обслуживание при длительном хранении			
6.1.3.1 Пр	и подготовке к хранен	ию	
1 Выполнить все работы перечисленные			
в п. 6.1.1, 6.1.2			
2 Восстановить поврежденную			
окраску			
6.1.3.	2 В период хранения		
1 Проверить правильность установки машины		Визуальный осмотр	
2 Проверить комплектность		Визуальный осмотр	
3 Проверить состояние	Не допускается		
антикоррозийного покрытия	отсутствие		
-	защитной смазки,		
	нарушение		
	целостности		
	окраски, наличие		
	коррозии		
6.1.3.3 При снятии с хранения			
1 Удалить консервационную смазку		СМС «Лобомид 203»	
		ТУ 38-10738-80,	
		ветошь обтирочная	

#### 7 Комплект поставки

7.1 Подборщик веток леса должен поставляться потребителю в комплекте согласно таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки сгребателя веток леса

Обозначение	Наименование	Кол-	Обозначение	Примечание
		во	упаковочного	
			места	
СВЛ	Подборщик веток леса	1	1/2	Без упаковки
	СВЛ			
СВЛ 00.000РЭ	Документация			Упакован в
	Руководство по	1	2/2	пакет из
	эксплуатации (с			полиэтилено-
	гарантийным талоном)			вой плёнки
				ГОСТ 10354

7.2 В зависимости от условий транспортирования допускается поставка мшины в частично разобранном виде. При этом комплект поставки должен соответствовать комплектовочной ведомости, приложенной к руководству по эксплуатации.

## 8 Транспортирование и хранение

- 8.1 Транспортирование машины ботвоуборочной по железным дорогам, погрузка и крепление на подвижном составе производится в соответствии с требованиями "Правила перевозки грузов", "Транспорт", М., изд. 1983 г. и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения.
- 8.2 Транспортирование машины может производиться автомобильным транспортом при условии обеспечения сохранности в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими для этого вида транспорта.
- 8.3 Погрузку и выгрузку машины производите грузоподъемными средствами в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76.
  - 8.4 Хранение осуществлять по ГОСТ 7751-79.
- 8.5 Машину устанавливайте на хранение в сухом месте в закрытом помещении или под навесом. Не храните вблизи искусственных удобрений.
- 8.6 Машину основательно почистите. Грязь притягивает влагу и приводит к образованию ржавчины..
- 8.7 После окончания сезона работ машина должен быть подготовлен к длительному хранению согласно пункту 8.1.3 и ГОСТ 7751-79 «Техника используема в сельском хозяйстве. Правила хранения».

#### 9 Утилизация

- 9.1 Работы по утилизации необходимо проводить в местах, оснащенных соответствующими грузоподъемными механизмами, емкостями сбора отработанных масел и оснащенных средствами пожаротушения.
- 9.2 При разборке машины необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности и меры безопасности согласно раздела 5 настоящего руководства по эксплуатации.

### 10 Гарантия изготовителя

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев, со дня получения машины потребителем.
- 10.3 Обязательства изготовителя в период гарантийного срока эксплуатации в соответствии с Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудованием, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06 2008г. № 952.

10.4 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. При поставке на экспорт - в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

### 11 Свидетельство о приёмке

Подборщик веток леса СВЛ			
	№		
соответствует	(Наименование ТНПА)	_	
и признана годной к э	,		
Дата выпуска			
Штамп контролёра			

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Перечень резинотехнических изделий

			Кол.	Кол.
Обозначение	ГОСТ	Место установки	на	на ма-
			узел	шину
ПРТ 00.001	-	Демпфер	2/2	10/14

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Быстроизнашивающиеся узлы и детали



Рисунок 2 – ПРТ 02.000 Зуб



Рисунок 3 – ПРТ 00.010 Демпфер



Рисунок 4 – ПРТ 00.605 Ролик



Рисунок  $4 - \Pi PT \ 00.606 \ Ось$ 

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Подборщитк веток леса СВЛ	
2	
3 (заводской номер изделия)	
Изделие полностью соответствует чертежам, техничес	ским усповиям и
стандартам.	ARIM YESTOBIIM I
Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в то	ечение 24 месяца
со дня ввода в эксплуатацию. Начало гарантийного срока ис	
ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 г	
приобретения. Гарантия не распространяется на комплекту	ющие (составные
части), подлежащие периодической замене.	
Начальник ОТК завода Качан И.Ф.	
	(подпись)
$M.\Pi.$	
1	
1(дата получения изделия на складе предприятия - изготовителя)	
Тиханович А.М. кладовщик	
(Ф.И.О., должность)	(подпись)
$M.\Pi.$	
2.	
2(Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))	
(Ф.И.О., должность)	(подпись)
(Дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))	
(Ф.И.О., должность)	(подпись)
3	
(Дата ввода изделия в эксплуатацию)	
(Ф.И.О., должность)	(подпись)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(